

DELTA INKASO spol. s r.o.
 Paulínska 24
 917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

05942/2022/SUCTt-2
00955Vybavuje/linka
Ing. PohrebovičováTrnava
14.02.2022**Vec: „IBV Panské pole Špačince“**

Žiadosťami doručenými dňa 13.01.2022 nás žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na územné konanie stavby: „IBV Panské pole Špačince“ na par. č. 505/107 v k.ú. Špačince. Stavba rieši výstavbu rodinných domov s dopravnými plochami, ktoré budú napojené cez obslužnú komunikáciu na miestnu komunikáciu. Plynovod a elektrické rozvody budú vedené po miestnej komunikácii, mimo telesa cesty II/560. Kanalizačné potrubie bude napojené na rozvod vedený pri ceste II/560 (v extraviláne), a bude križovať cestu II/560 v kkm 3,300. Vodovodné potrubie bude vedené v súbahu (extraviláne) s cestou II/560 na dĺžke 530m vo vzdialenosti od asfaltového okraja 3,3 -5,0m (okraj pozemku SPF) a v kkm 3,300 bude križovať cestu II/560.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty II/560 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S umiestnením stavby podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie **súhlasíme** za podmienok uvedených vo vyjadrení. S výnimkou z činnosti v ochrannom pásme cesty II/560 pre stavebné objekty vedenia vodovodu a kanalizačného potrubia súhlasíme.

Vodovod vedený v súbahu s cestou II/560 musí byť umiestnený mimo pozemkov TTSK a umiestnený podľa predloženej situácie na okraji pozemku SPF. S bližším umiestnením vodovodu nesúhlasíme.

Križenie cesty II/560 vodovodom a kanalizáciou musí byť riešené bezvýkopovou metódou – pretláčaním. Potrubie musí byť uložené v chráničke v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť min. 3,0m od asfaltového okraja cesty.

Výkopovými prácami v blízkosti cesty II/560 nesmie prísť k narušeniu stability cesty. Priekopa nesmie byť žiadnymi výkopovými prácami zrušená.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/560 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou II/560 žiadame oznámiť stredisku Trnava, č.tel. 0902 964 754. Premávka na ceste II/560 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.


S pozdravom



SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
Trnavského samosprávneho kraja
Bulharská 39, 918 53 Trnava

IČO: 37 84 77 83 | DIČ: 2021 77 75 16
033/5531 287 | www.spravaciest.sk

— 3 —


Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ

Poučenie:

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné jeden rok odo dňa vyhotovenia vyjadrenia, po uplynutí tejto doby stanovisko resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.